



# Boringsoplysninger

Anlægs nr. 151-00015

Afværge sker i f.h.t.: Grundvand

## Afløbsforhold:

Infiltration i INF1

Frost forhold:

Vandskade risiko:

Nærmeste vandindv.:

Maks. tid uden drift: 1 uger

Ansvarlig: Line M.  
Fischer

Navn:

DGU nr. 200.6903

Int.nr.: AFV1

Nøgle: std

Pumpe: SP3-A12

Adresse: Skovlunde Byvej 96a

GPS: 713487; 6181057

Kote: 30,33

pejlepunkt: Terræn



Placering: Syd for den sydligste bygning se oversigtsplan.

DGU nr. 200.6902

Int.nr.: INF1

Nøgle: std

Pumpe: Infiltration

Adresse: DONGS transformestation

GPS: 713351; 6180998

Kote: 29,78


pejlepunkt: Terræn



Placering: Det grønne areal mellem Skovlunde Byvej og DONGS transformestation.

# Boringsoplysninger

Anlægs nr. 151-00015

<b>Indløb anlæg</b>	<b>Int nr. P1</b>
Nøgle: std	
Adresse: Skovlunde Byvej 96a	
GPS: 713487; 6181057	
	

<b>Efter 1. kulfilter</b>	<b>Int nr. P5</b>
Nøgle: std	
Adresse: Skovlunde Byvej 96a	
GPS: 713487; 6181057	
	

<b>Efter 2. kulfilter (udløb)</b>	<b>Int nr. P10</b>
Nøgle: std	
Adresse: 713487; 6181057	
GPS: 721030; 6191592	
	